



Comune di CITTADILLA – PD

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Settembre 2019

Tecnici incaricati

Comune di Cittadella



SCARPA & DROUILLE
ARCHITETTURA + URBANISTICA

Resp. area tecnica
Sindaco

urb. Murielle Drouille-Scarpa
arch. Aldo Scarpa

ing. Emanuele Nichele
dott. Luca Pierobon





RELAZIONE PER LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL PEBA

A seguito dell'adozione del PEBA e della sua pubblicazione sono pervenute all'amministrazione comunale le osservazioni in data 23/7/2019 e in data 22/8/2019, entrambe da parte della sig.ra Katia Moletta, referente della Associazione Airone,

Si illustrano di seguito tali osservazioni e si propongono le relative note-controdeduzioni, che verranno integrate nella relazione generale del PEBA per la conseguente approvazione del piano.

OSSERVAZIONE 1.1

- non viene citato il marciapiede lungo le rive, il quale è stretto, con superficie irregolare a causa delle radici, senza protezione dalla parte delle fosse

Controdeduzione

Si concorda sul fatto che il percorso pedonale attorno alla cinta muraria presenta in alcuni punti elementi di criticità per l'accessibilità pedonale, riferiti alla limitata larghezza, alla presenza di sconnessioni, all'insicurezza a causa dell'assenza di un parapetto nelle rive scoscese; tali criticità sono evidenziati nelle seguenti schede di rilievo-valutazione del PEBA:

U08	Via Riva dell'Ospedale
U11	Riva del Grappa
U29	Via Riva IV Novembre
U45	Riva del Pasubio

A seguito del rilievo di valutazione e della programmazione degli interventi con la definizione delle priorità (v. Relazione pag. 82-87), sono state predisposte le seguenti schede d'intervento:

<i>cod</i>	<i>nome</i>	<i>Importo interventi</i>	<i>Lungh. percorso</i>
P01	VIA RIVA OSPEDALE	€ 15.580,00	500 m
P02	VIA RIVA IV NOVEMBRE	€ 25.988,00	700 m
P08	VIA RIVA DEL PASUBIO	€ 14.770,00	450 m
P04	VIA RIVA DEL GRAPPA	€ 13.904,00	500 m



Tali schede prevedono interventi compatibili con i vincoli architettonici preesistenti e con le risorse disponibili da parte dell'amministrazione comunale.

Si provvede comunque a riformulare l'elenco delle priorità aggiungendo per le suddette schede il punteggio relativo a "segnalazioni pervenute", in modo tale da fornire all'amministrazione comunale l'elenco aggiornato delle priorità (v. ALLEGATO 1)

OSSERVAZIONE 1.2

- non vengono citati i marciapiedi del centro storico sotto i portici che presentano un fondo irregolare e fessure dove si può incastrare sia la ruota di una carrozzina (anche di quelle dei bambini) con gravi danni sia alla carrozzina che all'occupante sia il bastone o stampella di chi ne fa uso

Controdeduzione

Le vie porticate del centro storico sono via Garibaldi, via Roma, via Marconi, oltre alla piazza Pierobon. Il PEBA ha rilevato le criticità esistenti per l'accessibilità di tali vie; si vedano a tal riguardo le seguenti schede di rilievo:

D01	Via Garibaldi
D02	Via Marconi
D04	Via Roma
P05	Piazza Pierobon

A seguito della definizione delle priorità d'intervento, tali ambiti-percorsi non sono risultati prioritari pertanto le schede d'intervento del PEBA hanno riguardato altri ambiti urbani. Si segnala comunque che l'elenco delle priorità fornisce indicazioni di tipo dinamiche, pertanto gli interventi di accessibilità di tali percorsi potranno diventare prioritari qualora sopraggiungano ulteriori elementi, (ad esempio specifici finanziamenti per la valorizzazione dei centri storici e/o dei percorsi turistici).

Si provvede a riformulare l'elenco delle priorità aggiungendo per le suddette schede il punteggio relativo a "segnalazioni pervenute", in modo tale da fornire all'amministrazione comunale l'elenco aggiornato delle priorità (v. ALLEGATO 1).



OSSERVAZIONE 1.3

- vengono citati i marciapiedi sulle strade extra centro intersecati dai passi carrai, ma non vengono citati le superfici dei marciapiedi inagibili o problematici per il percorso dalle carrozzine per il tipo di piastrellatura (vedi via Trieste)

Controdeduzione

Nella scheda di rilievo-valutazione U40 "via Trieste" sono segnalate le criticità riguardanti le sconessioni presenti nella pavimentazione lungo il marciapiede di via Trieste.

Come per la precedente osservazione, si segnala che tale percorso non è risultato prioritario, pertanto le schede d'intervento del PEBA hanno riguardato altri ambiti urbani.

Si provvede a riformulare l'elenco delle priorità aggiungendo per la scheda U40 il punteggio relativo a "segnalazioni pervenute", in modo tale da fornire all'amministrazione comunale l'elenco aggiornato delle priorità (v. ALLEGATO 1).

OSSERVAZIONE 1.4

- sarebbe apprezzabile se sulle porte o sulle vetrine degli esercizi commerciali potesse essere applicato un adesivo che indichi dove c'è un bagno per disabili e fasciatoio (per i bambini più piccoli)

Controdeduzione

Si accoglie positivamente la segnalazione.

Poiché il PEBA non ha natura prescrittiva nei confronti degli edifici pubblici non comunali, tale azione può essere eventualmente favorita con un apposito intervento informativo-comunicativo rivolto agli esercenti pubblici, ad esempio con la diffusione di un volantino o di un questionario di sensibilizzazione (a titolo di esempio, si veda l'ALLEGATO 2 "lettera informativa ai commercianti e questionario anonimo di autovalutazione del locale pubblico").



OSSERVAZIONE 2

- a Palazzo Mantegna (*Municipio*), qualora le porte di ingresso elettriche non funzionassero, non c'è altra uscita con scivoli per i portatori di handicap

Controdeduzione

PREMESSA

Le porte automatiche pedonali motorizzate sono soggette alla norma EN 16005, in vigore dall'aprile 2013, che prevede l'obbligo per i proprietari degli edifici di sottoporre tali porte a regolare manutenzione per garantirne sicurezza, affidabilità a lungo termine, ed efficienza.

Segnaliamo inoltre che l'ingresso tramite porte automatizzate, e in particolar modo scorrevoli, rappresenta uno standard di elevata accessibilità, per cui se ne propone il loro utilizzo nel maggior numero di edifici pubblici.

INTERVENTO

Con riferimento al Palazzo Mantegna, sede del Municipio, Il PEBA ha rilevato l'edificio (v. scheda E01), senza considerare la possibile criticità riferita al blocco delle porte automatiche. Sebbene si evidenzino le considerazioni in premessa, si accoglie positivamente tale segnalazione e si propone di rendere accessibile un secondo ingresso con porta manuale.

Il secondo ingresso viene individuato nel cortile sul retro (verso Campo della Marta), raggiungibile attraverso il percorso esterno sul lato Ovest dell'edificio. In tal caso l'intervento di accessibilità riguarda la realizzazione di una rampa lunga ca. 6-7 metri, da collocare nel percorso semicircolare del teatro all'aperto, per superare il dislivello di ca. h50 cm; la rampa consentirebbe inoltre di rendere accessibile il palcoscenico del teatro (v. ALLEGATO 3).



ALLEGATO 1

Elenco delle priorità negli spazi pubblici

<i>COD. SCHEDA RILIEVO</i>	<i>COD. SCHEDA INTERVENTO</i>	<i>Nome via</i>	<i>PUNTEGGIO Giugno 2019</i>	<i>PUNTEGGIO AGGIORNATO Settembre 2019</i>
D01	-	Via Garibaldi	11	13
D02	-	Via Marconi	8,5	10,5
D04	-	Via Roma	11	13
U08	P01	Riva dell'Ospedale	16,5/17	19
U11	P04	Riva del Grappa	10,5/11	13
U29	P02	Riva IV Novembre	17/17,5	19
U40	-	Via Trieste	11	13
U45	P08	Riva del Pasubio	13	15



ALLEGATO 2

Lettera informativa ai commercianti e questionario anonimo di autovalutazione del locale pubblico

Spett.li Ditte
Loro sedi

Oggetto: Piano Eliminazione Barriere Architettoniche Comunali
iniziative per favorire l'accessibilità di negozi e bar-ristoranti

Gentile signora, egregio signore,

ho il piacere di comunicarLe che il Comune ha avviato la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche-PEBA, un documento programmatico per garantire l'accessibilità degli spazi pubblici e degli edifici comunali, con lo scopo di riconoscere i diritti delle persone diversamente abili e migliorare la mobilità pedonale di tutti i cittadini, in particolar modo dei bambini, degli anziani, dei genitori con passeggini, e di rispondere alle esigenze dei visitatori.

Riteniamo utile sensibilizzare anche gli esercenti delle attività commerciali sul tema dell'accessibilità e dell'accoglienza; per questo motivo alleghiamo una breve check-list di autovalutazione. Spesso, a causa della conformazione degli edifici, molti negozi e bar presentano già nell'ingresso sulla strada uno scalino; anche il piccolo dislivello di 3 cm costituisce una barriera architettonica che potrebbe essere eliminato con l'installazione di uno scivolo removibile o un tappetino.

RingraziandoLa comunque per l'attenzione e l'eventuale disponibilità per il raggiungimento di questo importante obiettivo che incide sul miglioramento degli spazi pubblici e della qualità di vita della nostra città, La saluto cordialmente.

Il Sindaco

Per informazioni contattare ----- dell'ufficio -----
ai seguenti recapiti: tel. ----- e-mail: -----
Allegato: questionario informativo e di autovalutazione

LESSICO

Accessibilità: possibilità di accedere in un luogo e di utilizzare gli ambienti, i servizi e le attrezzature in condizioni di sicurezza e autonomia.

Barriera architettonica: ostacolo fisico che limita la circolazione a chiunque abbia una capacità motoria ridotta, o che non consente la riconoscibilità dei luoghi in particolare per i ciechi e ipovedenti, i sordi e le persone con problemi cognitivi.

Orientamento: consapevolezza relativa alla situazione in cui una persona si trova rispetto allo spazio circostante



AUTOVALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' DEI LOCALI PUBBLICI

Per quali clienti il suo locale le sembra sufficientemente accessibile e fruibile?

<input type="checkbox"/> Persona con disabilità motoria o in carrozzina <input type="checkbox"/> Genitori con passeggino o con bambino piccolo <input type="checkbox"/> Persona sorda, o sensibile ai rumori forti <input type="checkbox"/> Persona con disabilità cognitive o problemi di orientamento	<input type="checkbox"/> Donna in gravidanza, o puerpera <input type="checkbox"/> Persona anziana <input type="checkbox"/> Persona ipovedente o cieca <input type="checkbox"/> Non lo so
--	---

Check-list dell'accessibilità

	SI	NO	NON LO SO
Nell'ingresso sono presenti scalini più alti di 2,5 centimetri			
La maniglia della porta d'ingresso è ad un'altezza "a misura di bambino"			
La porta d'accesso si apre senza troppi sforzi			
La porta d'ingresso consente il passaggio di carrozzine e passeggini			
L'altezza del banco e della cassa non è superiore a 1 metro			
C'è una sedia a disposizione dei clienti			
L'arredo del locale non crea intralcio alla percorribilità delle carrozzine			
I cartelli e i prezzi sono scritti con caratteri grandi per agevolare la lettura			
Se necessario il personale è disponibile ad aiutare le persone con disabilità			
I cani guida che accompagnano le persone non vedenti sono benvenuti			

Solo per bar e trattorie-ristoranti

La sala ha dei tavoli facilmente accessibili dalle persone in carrozzina			
C'è un bagno attrezzato e accessibile per persone con disabilità			

Grazie per la collaborazione!

questionario anonimo: non firmare



ALLEGATO 3

Realizzazione rampa esterna in Campo della Marta, per rendere accessibili un ingresso secondario al Municipio e il palcoscenico del teatro all'aperto



COMPUTO INTERVENTI

Cod.	DESCRIZIONE (dove / tipo d'intervento)	u.m.	Quantità	Costo unit.	Costo tot.
E7	Nel percorso perimetrale del palcoscenico/ installazione rampa h 50 cm, completa di corrimano in acciaio inox	n	1	€ 4.400,00	€ 4.400,00